

**Kraków: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego
uszkodzonego mostu w m. Łęki w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 949 odc.050 km 1+361 - usługi
uzupełniające do umowy 69/2014/ZDW z dnia 15.05.2014
r.**

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, faks 12 44 65 702 , strona internetowa www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego uszkodzonego mostu w m. Łęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949 odc.050 km 1+361 - usługi uzupełniające do umowy 69/2014/ZDW z dnia 15.05.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego uszkodzonego mostu w m. Łęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949 odc.050 km 1+361. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.10.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W wyniku gwałtownych opadów deszczu w dniach 15 - 17 maja 2014 r. doszło do uszkodzenia filarów mostu przez rz. Sołę w m. Łęki odc. 050 km 1+361. Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono co następuje: 1. Utrzymujący się wysoki poziom wody w rzece Soła uniemożliwia pełną ocenę uszkodzeń. 2. Na słupach filarów nurtowych od górnej wody widoczne gałęzie, krzaki i konary. 3. Rozmycie, przesunięcie umocnień z narzutu kamiennego przy filarach nurtowych oraz w korycie. 4. Na fundamencie filara nr 5 od strony Brzeszcz widoczne zarysowania poprzeczne i podłużne, spękania i ubytki betonu. 5. Rozmycie pod fundamentem filara nr 3 od strony Brzeszcz, widoczne pale prefabrykowane, ubytki, spękania betonu, fundamentu. 6. Widoczne ugięcia belek głównych w przęsłach nurtowych. W związku z powyższym wnioskuje się: 1. W trybie pilnym oczyścić filary z gałęzi, konarów i krzaków. 2. Zawęzić jezdnię na obiekcie mostowym do jednego pasa wydzielonego w środku jezdni. Należy wykonać odpowiednią organizację ruchu. Ze względu na widoczny obecnie zakres uszkodzeń oraz możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń, które mogą ujawnić się po opadnięciu wód, występuje bardzo pilna konieczność wykonania szczegółowej ekspertyzy stanu technicznego mostu. Zakres ekspertyzy powinien obejmować: 1. Inwentaryzację mostu i uszkodzeń obiektu mostowego. 2. Ocenę wpływu uszkodzeń na stan techniczny obiektu mostowego. 3. Zakres niezbędnych robót do wykonania celem możliwości utrzymania obecnej nośności (30 t). 4. Montaż reperów i obserwacja obiektu mostowego. 5. Przedmiar robót niezbędnych do wykonania. 6. Zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji mostu w kontekście posiadanej oceny stanu technicznego z 1997 r. i stwierdzonych uszkodzeń. Z uwagi na konieczność niezwłocznego wykonania oceny stanu technicznego, na której podstawie zostanie określony zakres robót budowlanych, które umożliwią utrzymanie ciągłości ruchu DW 949, po uwzględnieniu ważnych czynników pogodowych, społecznych, technicznych, gospodarczych, społecznych, finansowych m.in.: - dostępne prognozy pogody przewidują w najbliższych dniach wystąpienie nawałnic i burz, co może spowodować ponowne podniesienie wody w rzece (w załączeniu prognozy) . - DW 949 jest ważnym łącznikiem pomiędzy województwem Małopolskim i Śląskim, - droga stanowi najkrótszy dojazd dla służb ratunkowych (pogotowie, straż pożarna, policja) oraz ludności lokalnej, zasadne jest przeprowadzenie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na roboty uzupełniające do umowy nr 69/2014/ZDW z dnia 15.05.2014 r. zawartej z Promost-Wisła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Radosna 8a, 43-460 Wiśła.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego uszkodzonego mostu w m. Łęki w/c DW nr 949- usługi uzupełniające do umowy 69/2014 z dn.

15.05.2014 r.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Promost-Wisła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła, kraj/woj. śląskie.

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marta Maj

Ogłoszenie wysłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 r.

Nr ogłoszenia : 143101-2014

Rozdzielnik:

1 x Tablica ogłoszeń ZDW

1 x a/a D13-4

www.zdw.krakow.pl