

## **SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:**

	<b>legenda</b>	
<b>rys. 1</b>	<b>orientacja</b>	<b>skala 1:25000</b>
<b>rys. 2.1 – 2.8</b>	<b>plan sytuacyjny</b>	<b>skala 1:500</b>
<b>rys. 3.1 – 3.2</b>	<b>profil podłużny</b>	<b>skala 1:1000/100</b>
<b>rys. 4</b>	<b>przekroje typowe</b>	<b>skala 1:50</b>