

**DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA**



Fot. 1 Zniszczony gabion u podstawy nasypu drogowego



Fot. 2 Odslonięcie łupków pstrych na brzegu rzeki Biała



Fot. 3 Odsłonięcie lupków pstrych na brzegu rzeki Biała



Fot. 4 Odsłonięcie naturalne piaskowca na zboczu góry
(szczyt niszy osuwiskowej)



Fot. 5 Odslonięcie naturalne piaskowca na zboczu góry (szczyt niszy osuwiskowej)